


ECHELLEDIRECT

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention



Enfiler les pièces en dotation selon la séquence indiquée dans le dessin 1: jonction pour rampe verticale (assurez-vous que la coté extérieure de la jonction soit orientée à l'extérieure), petit tube interne de liaison entre la rampe verticle et le main-courant et la rampe verticale. Une fois inséré la rampe verticale dans la jonction exercer une légère divarication à la main pour enfiler la rampe dans la support en fusion.

Pour terminer le procès, il faut riveter les trous avec les rivets $\varnothing 4,8 \times 12$ donnés en dotation.

Répéter les mêmes opérations sur les deux cotés de l'échelle.

